

T- FLEX 450 SATINADO



Tipo de vehículo: Acrílico /elastomérico

No. de componentes: 1

Peso específico: 1.30 ± 0.02 kg/l

Viscosidad (uk, 25° c): 104 -106

Contenido de sólidos: Por peso 50 ± 1 %

Tiempo de secado (25° c, 50% hra) : Repintado 4 a 6 horas curado total 7 días

Temperatura de aplicación: Mínima 0° c máxima 35° c

Color : Blanco Nieve

Brillo : Satinado

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Rendimiento : 10 a 14 m2 por litro y por mano

Diluyente y limpieza : Agua

Presentaciones : 1 , 4 , 10 y 20 litros

DESCRIPCIÓN

T-Flex 450 Impermeabilizante Satinado para frentes está desarrollado con pigmentos, aditivos seleccionados y emulsiones acrílicas especiales que le otorgan máxima blancura y extraordinario comportamiento en intemperie bajo las condiciones más severas, a través de la característica elastomérica del film.

MODO DE USO

Preparación de la superficie : La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.

Sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar:

verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de ácido Muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Constatar la neutralidad con cinta de pH o solución alcohólica de fenolftaleína.

Si hubiera hongos, moho o verdín, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy bien. de existir grietas, fisuras o rajaduras muy pronunciadas, limpiar bien los bordes de las mismas y rellenarlas con Tersiflex Multipropósito. Si fuera necesario, reparar imperfecciones con Enduido Exterior Tersuave. Sobre superficies lisas y firmes dar una mano de T-Flex 450 con dilución del 30 % como imprimación; sobre superficies pulverulentas, atizadas o de cierta antigüedad, aplicar una primera mano de Fijador al Aguarrás Tersuave, terminar con 2 manos con mínima dilución en caso que sea necesario sobre superficies ya pintadas: asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. En el caso de pintura con manchas viejas de humedad, oxidación por migración de estructuras, aplicar una mano de fijador al aguarrás. Si la pintura anterior estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada; luego se procederá como se detalla más arriba. Sobre superficies galvanizadas: si la superficie se encuentra en buen estado y ha sufrido 6 meses de exposición a la intemperie puede ser aplicado en forma directa, previa limpieza. Sobre chapas nuevas aplicar

previamente Desoxidante Fosfatizante Tersuave, dejar actuar durante 30 minutos lavar con abundante agua. Dejar secar. Aplicar una mano diluida un 20% y concluir con 2 manos con mínima dilución. No aplicar con la superficie caliente ni a bajas temperaturas.

Preparación del producto: Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. Las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

Dilución: Para su aplicación a pincel o rodillo, se aconseja diluir hasta un máximo del 30% en volumen para la primera mano y concluir la operación con 2 a 3 manos con una dilución máxima del 10%.

Métodos de aplicación : Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete adiabático o soplete airless.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA